

冬用タイヤへ交換される皆様へ

～安全のお願い～

南九州日野自動車(株)

毎年、冬用タイヤに交換するこの時期が、大型トラックの  
タイヤ脱落事故が最も多い時期となります。



大型トラックのタイヤ脱落実験の映像がこちら



① 時速60km/hで走行しているトラックからタイヤを放出



② タイヤは30m先の男性（人形）とベビーカーに衝突し、男性とベビーカーは約4m飛ばされました。



③ 男性の体はタイヤに沿うように折れ曲がり、頭もタイヤに打ち付けられました。



④ 男性は、頭蓋骨骨折、3箇所以上の肋骨骨折、脊椎損傷、大腿骨骨折の傷害を負う結果となりました。

＜安全啓発ビデオの公開ページへのリンク＞

URL : <https://youtu.be/BE6-rcq81C8>



タイヤの脱落事故を起こさないために・・・  
大事なものは「規定トルクの締め付け」と「日々の点検」です。



1 ホイルナットの規定トルクでの正しい締め付け

2 タイヤ交換後50km～100km走行後の増し締め実施

3 日常（運行前）点検時のホイール取り付け状態の確認が確認

4 ホイールに適合したホイールボルト・ホイールナットの使用

確実な締め付けに。信頼のKTCTトルクレンチ取り扱ってます

日々の点検に...



25.4 sq.	40	リヘア	補給部品
No.	トルク測定範囲	小売参考価格	
CMPB8008	160～800N・m	¥140,000	
19.0 sq.	40	リヘア	補給部品
No.	トルク測定範囲	小売参考価格	
CMPB8006	160～800N・m	¥125,000	



25.4 sq.	六角	四角	AMBAC	リヘア	補給部品
POWERFIT					
No.	サイズ（六角×四角）	小売参考価格			
ABP8-4120HTP	41×20mm	¥7,950			
19.0 sq.	六角	四角	AMBAC	リヘア	補給部品
POWERFIT					
No.	サイズ（六角×四角）	小売参考価格			
ABP6-4120HTP	41×20mm	¥7,300			



No.	小売参考価格
UDHT-2	¥1,590
UDHT-26	¥2,160
UDHT-4	¥1,600
UDHT-46	¥2,230
UDHT-49	¥2,810

無料ホイールナット点検キャンペーン実施中！

日野・いすゞ・ふそう・UDの大型車の車検・点検入庫時に実施。ナットのゆるみが見える“インジケータ”を無償で取付。お客様のトラックの脱輪を未然に防ぎます。詳しくは弊社営業スタッフ、サービスフロントまで。

お問合せは、南九州日野自動車株式会社 部品スタッフまたは営業スタッフまでお気軽にお問合せ下さい。

鹿児島支店 099-253-3121  
鹿児島南支店 099-262-0205

川内支店 0996-26-3131  
鹿屋支店 0994-63-5874

大島営業所 0997-53-5811  
宮崎支店 0985-51-6111

都城支店 0986-38-3100  
日向支店 0982-54-0351